

## МОНТИРАНЕ



Намокрете добре върха на шпатулата под течаща вода и разбъркайте внимателно **ВАЖНО!!!**



Използвайте шпатулата, за да нанесете на тънък слой glabete залепващата смес.



Разбъркайте добре glabete триците с навлажнената шпатула ( триците ще продължат да изглеждат сухи).



Притиснете монтажната планка към стената. В зависимост от климатичните условия имате около 15 мин. за корекции и работа. Участък от 2.5см Ø (5см<sup>2</sup>) е достатъчно да осигури много здраво залепване




Отрежете края на сашето с лепилото, където е маркирано. Издърпайте внимателно и натиснете леко там, където е написано PUSH за да изпръзнете изцяло съдържанието на сашето в отворената купичка.



Излишното лепило можете да отстраните с нож или да изстържете с нокът.



Разбъркайте залепващия агент и glabete триците заедно добре до получаване на хомогенна маса.



В повечето случаи, изделието може да се фиксира и инсталира след 3-5 часа, в зависимост от изискванията за свързване. Окончателна степен на стабилност се постига чрез продължителна реакция за създаване на напречни връзки за приблиз.72 часа. Благодарение на уникалните си свойства, glabete може да се използва, в зависимост от продукта, както следва: - като тънка залепваща подложка върху повърхностите; - като плътна залепваща подложка запълваща неравности и пукнатини

Изстържете гърба на планката с включената в комплекта гъбичка и я почистете с кърпа.

Залепващите повърхности трябва да бъдат сухи, чисти и обезмаслени, готови да понесат тежести и неотделящи вещества. В повечето случаи е най-добре да избършете повърхностите с чиста суха кърпа. Не използвайте обикновени почистващи препарати с разтворители.

Ако е необходимо, използвайте почистващ препарат на алкохолна основа (виж Съвети към специалистите в залепването по долу) или в случай на омазняване на естествен камък, използвайте обезмаслител. Търкайте с чиста суха кърпа, докато се изпари.



Ако е необходимо, използвайте почистващ препарат на алкохолна основа (виж Съвети към специалистите в залепването по долу) или в случай на омазняване на естествен камък, използвайте обезмаслител. Търкайте с чиста суха кърпа, докато се изпари.

## Отстраняване на Glabete без остатъци



Glabete може да бъде напълно отстранено от почти всяка повърхност.

A. Използвайте клещи за да отстраните залепените аксесоари.

B. Можете да подпъхнете тънка шпатула между залепените с glabete аксесоари и стената и да го отлепите.

C. По друг начин, предмети, закрепени с Glabete могат да бъдат отстранени като се отрежат с тел (внимавайте с чувствителни повърхности).

D. Отстраняването на остатъците от Glabete от повърхностите става със стъкло стъргало. Ако е необходимо, използвайте алкохолен почистващ препарат с твърда четка. От чувствителни повърхности Glabete може да бъде отстранено посредством ненадраскваща силиконова шпатула.

## Инструкции за употреба на Glabete

Glabete е много подходящо за закрепване на различни продукти без да има нужда да пробивате дупки. Предметите могат да бъдат предназначени да понесат големи тежести, върху груби и гладки повърхности от интериора и екстериора., като плочки, естествен камък, бетон, стъкло, ламинати, метали и много пластмаси. Силата на задържане на glabete е по-ограничена върху повърхности, които не могат да издържат големи натоварвания, като тапети, гипс, боя. За пластмаси е необходимо да се отстранят всички отделящи се от отливката агенти, останали при производството. Glabete не е подходящо за залепване на полиетилен (PE), полихлорпропилен (PP) или полиетрафлуоретилен (PTFE), тефлон (виж Съвети за професионалисти в лепенето). Ние ви препоръчваме да направите първичен тест, за да можете да определите товарносимостта на залепени пластмаси и на др. неизброени тук материали.. Работна температура от : +5°C до 40°C. Температура на приложение: -40°C до +100°C, за кратък период от време до 1 час: до 120°C. Има добра устойчивост към UV излъчване. Може да се използва при влажни условия, но не оставяйте под вода за дълъг период от време.

## Съвети за експерти по лепилата



Предварителна обработка за залепване на пластмаси, като ABS пластмаси, PA, и метали (обикновено описание на материала на повечето пластмаси е гравирани върху него)

Стъпка 1: Почистете двете повърхности с glabete почистващата гъбичка., след това издухайте праха.

Стъпка 2: Отворете опаковката на glabete кърпичката и почистете и двете повърхности. Подсушете от всички остатъчни течности и оставете повърхностите да изсъхнат напълно.

## Glabete мерки за безопасност

Контактът с кожата на glabete е безопасен. Просто измийте със сапун и течаща вода. Ако glabete влезе в контакт с очите, изплакнете ги продължително с вода за няколко минути като не затваряте очите и след това потърсете лекарска помощ. При поглъщане потърсете най-близкия център по натравяния или потърсете спешна медицинска помощ незабавно. Пазете далеч от деца! Втвърдените остатъци от glabete могат да бъдат изхвърляни в малки количества заедно с битовите отпадъци. Предидната информация, в частност за работата и употребата на нашите продукти, се базира на нивото на нашето познание и опит. Тъй като материалите и работните условия могат да варират не по наша вина, ние винаги препоръчваме провеждането на достатъчно изпитания от ваша страна, за да ги определите точно дали продуктът е подходящ за вашите цели. Залепването не може да бъде гарантирано само на базата на тази информация или на устни съвети. За повече информация търсете: [www.glabete.com](http://www.glabete.com)

## Сфера на приложение



Благодарение на уникалните си свойства и взаимодействие с различни повърхности glabete има разнообразни възможности за приложение в дома, в търговията, индустрията